




655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 USA
Phone: (507) 455-7000
Tech. Serv.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Order Entry: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
International Sales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Operating Instructions for:

Form No. 540163

5945

Rev. C, December 1, 2014
© Bosch Automotive Service Solutions LLC




Air Bag Release Tool Kit

No. 539255 Air Bag Release Tool

Application: 1999–newer Buick Century, LeSabre, Regal; Chevrolet Impala, Monte Carlo; Pontiac Bonneville, Grand Prix; Cadillac Deville, SLS, STS.


1. Refer to vehicle service manual for procedure to disable SIR (Supplemental Inflatable Restraints) system.
2. Look on back of steering wheel, and locate four openings used when removing driver inflator module. Turn steering wheel so two openings are at top of wheel.
3. Insert No. 539255 tool into holes as shown in graphic.
4. Push handle of tool back toward dashboard to release two spring-loaded fasteners.
5. Turn steering wheel to position remaining two openings at top of wheel. Insert tool and release fasteners.
6. Gently pull driver inflator module away from steering wheel, making note of wiring connections for reassembly.

No. 539255




No. 539254 Anti-Theft Socket

*Application: 2000–'04 Ford Taurus;
1999–'03 Ford Windstar*



No. 539256 T30 TORX® Socket

*Application: Mercedes-Benz models 107, 123, 124,
126, 129, 140, 163, 164, 170, 171, 201, 202, 203,
208, 209, 210, 211, 215, 219, 220, 221, & 463*



CAUTION: To prevent personal injury, wear eye protection that meets ANSI Z87.1 and OSHA standards.




655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 USA
Teléfono: (507) 455-7000
Serv. Téc.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Instrucciones de funcionamiento para:

Formulario No. 540163

5945

Rev. C, 1 de Diciembre de 2014
© Bosch Automotive Service Solutions LLC




Kit de herramientas de liberación de la bolsa de aire

Herramienta de liberación de la bolsa de aire No. 539255

Aplicación: Buick Century, LeSabre, Regal; Chevrolet Impala, Monte Carlo; Pontiac Bonneville, Grand Prix; Cadillac Deville, SLS, STS modelo 1999 y más recientes.


1. Consulte el manual de servicio del vehículo para conocer el procedimiento de desactivación del Sistema auxiliar de bolsa de aire (SIR).
2. Mire en la parte trasera del volante y busque las cuatro aberturas que se utilizan cuando se desinstala el módulo de inflador del conductor. Gire el volante a modo que dos de las aberturas queden en la parte superior del volante.
3. Inserte la herramienta No. 539255 en los agujeros de acuerdo a como se muestra en la gráfica.
4. Empuje la manija de la herramienta hacia el tablero para liberar dos retenedores accionados por resortes.
5. Gire el volante a modo que las dos aberturas restantes queden en la parte superior del volante. Inserte la herramienta y libere los afianzadores.
6. Suavemente saque el módulo de inflador del conductor en dirección opuesta al volante; observe las conexiones de cableado para cuando tenga que volver a ensamblar.

No. 539255




Conector del sistema antirobo No. 539254

Aplicación: Ford Taurus modelo 2000 a 2004; Ford Windstar modelo 1999 a 2003



Copa TORX® T30 No. 539256


*Aplicación: Mercedes-Benz modelos 107, 123, 124,
126, 129, 140, 163, 164, 170, 171, 201, 202, 203, 208, 209,
210, 211, 215, 219, 220, 221 y 463*



PRECAUCIÓN: Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA para evitar lesiones personales.



655 Eisenhower Drive
 Owatonna, MN 55060 É.-U.
 Téléphone : (507) 455-7000
 Service technique : (800) 533-6127
 Télécopieur : (800) 955-8329
 Entrée de commandes : (800) 533-6127
 Télécopieur : (800) 283-8665
 Ventes internationales : (507) 455-7223
 Télécopieur : (507) 455-7063




Nécessaire pour outil de dégagement de sac gonflable

Nécessaire pour outil de dégagement de sac gonflable n° 539255


Application : 1999 – Véhicules neufs Buick Century, LeSabre, Regal; Chevrolet Impala, Monte Carlo; Pontiac Bonneville, Grand Prix; Cadillac Deville, SLS, STS.

1. Reportez-vous au manuel de réparation du véhicule pour connaître la procédure de mise hors fonction du dispositif supplémentaire de protection.
2. Regardez à l'arrière du volant de direction pour localiser quatre ouvertures permettant d'enlever le module de gonflage du conducteur. Tournez le volant de manière à ce que deux ouvertures soient au haut du volant de direction.
3. Insérez l'outil n° 539255 dans les trous, tel qu'il est indiqué sur le graphique.
4. Poussez la poignée de l'outil vers le tableau de bord pour dégager des attaches à ressort.
5. Tournez le volant pour mettre les deux ouvertures qui restent au haut du volant de direction. Insérez l'outil et dégagez les attaches.
6. Tirez doucement sur le module de gonflage pour l'éloigner du volant de direction, en prenant soin de noter l'emplacement des connecteurs pour le remontage.

N° 539255




Douille de système antivol no 539254



*Application : 2000 – 2004 Ford Taurus;
 1999 – 2003 Ford Windstar*

Douille T30 TORX® n° 539256



Application : Mercedes-Benz, modèles 107, 123, 124, 126, 129, 140, 163, 164, 170, 171, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 220, 221 et 463



ATTENTION : Afin d'empêcher les blessures, portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.