



655 Eisenhower Drive Owatonna, MN 55060, États-Unis Owatonna, MN 55060, États-Unis Téléphone : +1 (507) 455-7000 Service tech.: +1 (800) 533-6127

Fax: +1 (800) 955-8329

Réception commandes : +1 (800) 533-6127

Fax: +1 (800) 283-8665

Ventes internationales: +1 (507) 455-7223


Fax: +1 (507) 455-7063

Liste des pièces et Consignes d'utilisation

5292 pour:

Cric sous essieu


Capacité maximale : 27,5 tonnes



Les éléments marqués d'une étoile (★) sont présents dans les trousses de pièces de rechange. Voir page 3 sur 5, verso.

© Bosch Automotive Service Solutions LLC

| Page nº | 1 sur 5 | |
|-------------------|---------|---------------|
| Date d'émission : | Rév. B | 28 avril 2014 |




Les éléments marqués d'une étoile (*) sont présents dans les trousses de pièces de rechange. Voir page 3 sur 5, verso.

| Élément n° | Pièce nº | Qté | Description |
|---------------|-------------|-----|--|
| 8 | 542069 | 1 | Assemblage hydraulique |
| 9 | * | 4 | Vis à six pans creux (0,375–16; appliquez du Loctite _{MD} 277 [ou équivalent] et serrez au couple de 30 pi-lb (41 Nm)) |
| 10 | 568052 | 1 | Assemblage pompe à air et moteur (l'assemblage comprend des joints toriques; Reportez-vous à la liste des pièces page 3) |
| 11 | * | 2 | Vis à six pans creux (0,375–16; appliquez du Loctite _{MD} 277 [ou équivalent] et serrez au couple de 30 pi-lb (41 Nm)) |

| Élément n° | Pièce nº | Qté | Description |
|---------------|-------------|-----|---|
| 12 | * | 2 | Anneau de retenue extérieur |
| 13 | * | 2 | Roue |
| 14 | * | 2 | Boulon à épaulement |
| 15 | * | 4 | Rondelle |
| 16 | * | 2 | Rondelle de blocage (3/8) |
| 17 | * | 2 | Écrou hexagonal (3/8-16) |
| 18 | 570911 | 1 | Assemblage poigné (liste des pièces page 2) |
| | | | |

Pièces incluses, mais non illustrées 554332 2 Étiquette d'avertissement

Ensemble poigné N° 570911



Élément

Pièce

| Élément n° | Pièce nº | Qté | Description |
|---------------|-------------|-----|-----------------------------------|
| | | | É |
| 20 | 554333 | 1 | Étiquette de contrôle |
| 21 | T | 2 | Prise de poignée |
| 22 | * | 3 | Vis à tête bouton (8-32) |
| 23 | 563599 | 1 | Goupille d'adaptation de poignée |
| 24 | * | 1 | Anneau de retenue |
| 25 | * | 1 | Rondelle (1/2") |
| 26 | 542070 | 1 | Tige de verrouillage de poignée |
| 27 | 570914 | 1 | Bouton d'interrupteur pneumatique |
| 28 | * | 1 | Vis (10-24 x 0,500) |
| 29 | 568399 | 1 | Assemblage soudé de poignée |
| 30 | * | 1 | Ressort de compression |
| 31 | * | 2 | Goupille cylindrique |

| nº | n° | Qté | Description |
|----|--------|-----|--|
| 32 | 542064 | 1 | Couvercle |
| 33 | 555032 | - | Tuyauterie (longueur 1 092 mm) |
| 34 | * | 3 | Raccord à pression |
| 35 | 554112 | 1 | Vanne |
| 36 | 555032 | - | Tuyauterie (longueur 235 mm) |
| 37 | * | 3 | Écrou autobloquant (M4 x 0,70) |
| 38 | * | 1 | Mamelon (0,250 NPT x 0,125 NPT) |
| 39 | * | - | Tuyauterie (longueur 63,5 mm) |
| 40 | * | 1 | Vis à à tête hexagonale |
| 41 | 553772 | 1 | Assemblage générateur de vide (reportez-vous à la liste des pièces ci-dessous) |

Ensemble générateur de vide N° 553772

| Élément n° | Pièce nº | Qté | Description |
|---------------|-------------|-----|----------------------------------|
| 45 | 554113 | 2 | Raccord à pression (8 mm) |
| 46 | 566336 | 1 | Buse Venturi |
| 47 | * | 1 | Joint torique (nitrile) |
| 48 | 566335 | 1 | Distributeur Venturi |
| 50 | 554114 | 1 | Vis à six pans creux |
| 51 | * | 1 | Joint torique (fluoroélastomère) |


45 46, 47 48 50, 51

© Bosch Automotive Service Solutions LLC

| Page n° | 2 sur 5 | |
|-------------------|---------|---------------|
| Date d'émission : | Rév. B | 28 avril 2014 |


Les éléments marqués d'une étoile (*) sont présents dans les trousses de pièces de rechange. Voir page 3 sur 5, verso.

Ensemble hydraulique N° 542069



| Élément n° | Pièce nº | Qté | Description | Élément nº | Pièce nº | Qté | Description |
|---------------|-------------|-----|---------------------------------|---------------|--------------------|--------|--|
| 52 | * | 1 | Bouchon de remplissage | 65 | 566495 | 1 | Écrou libre |
| 53 | * | 1 | Joint torique | | | | (serrez au couple de 100 pi-lb |
| 54 | 548124 | 1 | Bouchon de réservoir | | • | _ | (136 Nm) |
| 55 | 542080 | 1 | Socle | 66 | | 2 | Joint |
| 56 | * | 1 | Raccord à pression | 67 | * | 1 | Ressort |
| 57 | <u> </u> | | Silencieux d'échappement | 68 | * | 1 | Goujon de centrage |
| | Ţ | - 1 | | 69 | 542085 | 1 | Vis d'extension |
| 58 | I | | Filtre à tamis | 70 | 548123 | 1 | Tube du réservoir |
| 59 | ₹ | 1 | Dispositif de retenue de filtre | 71 | 542084 | 1 | Piston |
| 60 | * | 1 | Joint | | J42004 * | 1 | |
| 61 | * | 1 | Bague d'usure | 72 | T | 1 | Joint torique |
| 62 | * | 1 | Joint torique | 73 | # | 1 | Anneau de retenue extérieur |
| 63 | 558437 | 1 | Bague d'usure du piston | | l es élé | ments | marqués d'une étoile (*) |
| 64 | * | 1 | Coupelle en U | | sont pr | ésents | dans les trousses de pièces Voir page 3 sur 5, verso. |

Ensemble moteur à air N° 568052



| Élément n° | Pièce nº | Description |
|---------------|-------------|--|
| 74 | 555014 | Ensemble distributeur |
| 75 | 555016 | Moteur pneumatique |
| 76 | 555017 | Ensemble plongeur de moteurs pneumatiques |
| 77 | 572561 | Vanne de vidange |
| * | 555018 | Trousse d'étanchéité pour moteur pneumatique |

© Bosch Automotive Service Solutions LLC

| Page nº | 3 sur 5 | |
|-------------------|---------|---------------|
| Date d'émission : | Rév. B | 28 avril 2014 |

Liste des pièces et consignes d'utilisation

| nº | Qté. 563502 | Description |
|----|----------------|-------------|
| Nº | | |

| n° 503502 | | | |
|-----------|--------|------------------------------------|--|
| Néc | essaiı | re de fixation | |
| 9 | 4 | Vis à tête à tête | |
| | | hexagonale | |
| | | (0,375–16) | |
| 11 | 2 | Vis à tête à tête | |
| | | hexagonale | |
| | | (Loctite _{MD} ; serrer au | |
| | | couple de 30 pi-lb | |
| | | (41 Nm)) | |
| 14 | 2 | Boulon à épaulement | |
| 15 | 6 | Rondelle | |
| 16 | 2 | Rondelle de blocage (3/8) | |
| 17 | 2 | Écrou hexagonal | |
| | | (3/8-16) | |
| 22 | 3 | Button Hd. à tête | |
| | | bouton (8-32) | |
| 25 | 1 | Rondelle (1/2 po) | |
| 34 | 3 | Vis $(10-24 \times 0,500)$ | |

| N° | | | |
|----|------|-------------|--|
| nº | Qté. | Description | |

Prise de poignée

n° 563504 Kit prise de poignée

21

| n° 563505 | |
|------------|---------------|
| Trousse de | quincaillerie |

| | 1 | Étiquette |
|----|---|----------------------|
| | | d'avertissement |
| 2 | 2 | Anneau de retenue |
| 6 | 1 | Étiquette de |
| | | logo/avertissement |
| 24 | 1 | Anneau de retenue |
| 30 | 1 | Ressort |
| 31 | 2 | Goupille cylindrique |
| 67 | 1 | Ressort |
| 68 | 1 | Goupille de |
| | | positionnement |
| | 1 | Raccord en Y |

| Nº | | | |
|----|------|-------------|--|
| nº | Qté. | Description | |

n° 563506 Nécessaire de réparation de joint d'étanchéité

| _ | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| | | 2 | Joint torique |
| 4 | 7 | 1 | Joint torique (nitrile) |
| 5 | 1 | 1 | Joint torique |
| | | | (fluoroélastomère) |
| 5 | 2 | 1 | Bouchon de remplissage |
| 5 | 3 | 1 | Joint torique |
| 5 | 6 | 1 | Raccord à pression |
| 5 | 7 | 1 | Silencieux |
| | | | d'échappement |
| 5 | 8 | 1 | Filtre à tamis |
| 5 | 9 | 1 | Dispositif de retenue |
| | | | de filtre |
| 6 | 0 | 1 | Joint |
| 6 | 1 | 1 | Bague d'usure |
| 6 | 2 | 1 | Joint torique |
| 6 | 4 | 1 | Coupelle en U |
| 6 | 6 | 2 | Joint |
| 7 | 2 | 1 | Joint torique |
| 7 | 3 | 1 | Anneau de retenue |
| | | | extérieur |
| | | | |

n° 563503 Nécessaire de matériel de poignée

| de poignee | | oignee | |
|------------|------|--------|---------------------|
| | 34 | 3 | Raccord à pression |
| | 37 | 3 | Écrou autobloquant |
| | | | $(M4 \times 0.70)$ |
| | 38 | 1 | Mamelon |
| | | | (0,250 NPPT × 0,125 |
| | NPT) | | |
| | 33 | 6,5 pi | |
| | | (2 m) | Tuyauterie |
| | 36 | | |
| | 39 | | |
| | 40 | 1 | Vis à tête à tête |
| | | | hexagonale |
| | | | • |

n° 563507 Nécessaire de selle

| 1 | 1 | Selle haute |
|---|---|-------------|
| 7 | 1 | Selle basse |

n° 563508 Nécessaire de réparation de roue

| 12 | 2 | Anneau de retenue |
|----|---|-------------------|
| 13 | 2 | Roue |

Ce document contient des listes de pièces ainsi que des renseignements concernant l'utilisation et l'entretien. Les éléments répertoriés dans les listes de pièces ont été attentivement testés et sélectionnés par OTC.

Par conséquent : utilisez uniquement des pièces de rechange OTC.


Les questions relatives aux produits peuvent être adressées au service technique d'OTC, en appelant le +1 (800) 533-6127.




Procurez-vous les pièces sur OTCparts.com.

Montage et réglage

- 1. Retirez les roues du cric en laissant les rondelles d'espacement en place.
- 2. À l'aide du matériel fourni, montez Pla poignée sur le socle du cric.
- 3. Réinstallez les roues sur l'essieu. Vérifiez que les roues ne frottent pas contre le châssis et fixez-les avec un anneau élastique.
- 4. Raccordez les tuyaux comme indiqué sur la figure 1.



- 5. Voir la figure 2 et les étapes suivantes pour raccorder l'ensemble hydraulique.
 - Repérez le raccord sur l'ensemble hydraulique.
 - Tirez le collier du raccord vers l'arrière puis ôtez la goupille.
 - · Raccordez le tuyau bleu du moteur à air.



© Bosch Automotive Service Solutions LLC

| Page n° | 4 sur 5 | |
|-------------------|---------|---------------|
| Date d'émission : | Rév. B | 28 avril 2014 |

Mesures de sécurité

ATTENTION : Pour éviter les blessures corporelles et les dommages à l'équipement :



- Vous devez lire, comprendre et respecter l'ensemble des instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Équipez-vous de lunettes de protection conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Ne dépassez pas la capacité nominale du cric.



- Utilisez le cric exclusivement sur une surface dure et de niveau.
- Ce cric est un appareil de levage uniquement. Immédiatement après le levage, assurezvous de soutenir le véhicule de manière appropriée.
- Ne déplacez ou ne remorquez pas le véhicule lorsqu'il se trouve sur le cric.
- Levez le véhicule uniquement aux points spécifiés par son constructeur.
- N'apportez aucune modification au produit.



Consignes d'utilisation

- 1. Graissez l'admission d'air du cric avec 1/2 once (15 ml) d'huile de graissage propre. Une quantité d'huile insuffisante peut causer un dysfonctionnement de la pompe.
- 2. Branchez l'alimentation en air. (90 -120 psi d'air propre et sec sont nécessaires pour la capacité de ce cric.)
- 3. Serrez le frein à main du véhicule et/ou bloquez les roues.
- 4. Placez le cric sous le véhicule au niveau du point de levage recommandé par le fabricant sur le châssis.
- 5. Déplacez le levier du clapet d'air vers la droite pour lever la selle du cric jusqu'à ce qu'elle touche le véhicule. Vérifiez la mise en place des attaches de fixation de la selle. Finissez le levage du véhicule.
- 6. Placez des chandelles de sécurité approuvées sous le véhicule à des points qui fourniront un soutien stable. Avant de procéder à des réparations, abaissez le véhicule sur les supports de sécurité en déplaçant le levier de la vanne d'air vers la gauche pour rétracter le vérin. Remarque : ne débranchez pas l'alimentation en air du cric.

Purge de l'air du cric sous essieu

De l'air peut s'accumuler dans un système hydraulique pendant l'expédition ou après une utilisation prolongée. Cet air emprisonné fait en sorte que le cric réponde lentement ou ait une sensation spongieuse. Pour évacuer l'air :

- Branchez l'alimentation d'air sur le cric.
- 2. Déplacez le levier du clapet d'air vers la gauche jusqu'à ce que le vérin soit totalement rétracté.
- 3. Déplacez le levier du clapet d'air vers la droite jusqu'à ce que le vérin soit totalement étendu.
- 4. Répétez les étapes 2 à 3 au moins cinq fois.

Entretien préventif

Important : La saleté est la cause principale des pannes des unités hydrauliques. Assurez-vous que le cric sous essieu soit toujours propre et bien lubrifié afin d'empêcher les corps étrangers de se loger dans le système. Si le cric a été exposé à la pluie, à la neige, au sable ou aux impuretés, il doit être nettoyé avant d'être utilisé.

- 1. Rangez le cric dans un endroit bien protégé où il ne sera pas exposé à des vapeurs corrosives, à de la poussière abrasive ou à toute autre substance nocive.
- 2. Graissez régulièrement les pièces mobiles.
- 3. Remplacez l'huile dans le réservoir au moins une fois par année. Pour vérifier le niveau d'huile, débranchez l'alimentation d'air, placez le cric sous essieu sur une surface plane et rétractez complètement le piston. Retirez le bouchon de remplissage / la jauge graduée, nettoyez et réinstallez en insérant à fond. Retirez de nouveau la jauge graduée et notez le niveau d'huile. Le niveau d'huile devrait se situer entre les deux repères sur la jauge d'huile. Ajoutez ou retirez de l'huile antiusure pour cric hydraulique approuvée selon les besoins, puis installez la jauge. ATTENTION: L'utilisation d'alcool, de liquide de frein hydraulique ou d'huile à moteur détergente ou d'huile pour transmission pourrait endommager les joints d'étanchéité et causer la défaillance du cric.
- 4. Inspectez le cric avant chaque utilisation. Corrigez la situation si l'un des problèmes suivants est détecté :
 - a. Carter fissuré ou endommagé
 - b. Usure, plis ou autres dommages excessifs
 - c. Fuite de liquide hydraulique

- d. Tige de piston entaillée ou endommagée
- e. Quincaillerie desserrée
- f. Équipement modifié ou altéré

Guide de dépannage

Les procédures de réparation doivent être effectuées dans un environnement propre par un personnel qualifié qui connaît bien cet équipement.

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Fonctionnement irrégulier | Présence d'air dans le système. La viscosité de l'huile est trop élevée. Fuite interne dans le vérin. Le cylindre colle ou plie. | Suivez les instructions de ce document, « Purge de l'air du cric sous essieu ». Passez à huile à viscosité plus faible. Remplacez les rondelles défectueuses. Voyez s'il y a une contamination excessive ou de l'usure. Repérez toute saleté, les dépôts gommeux ou les fuites. Vérifiez si des pièces sont mal alignées, usées, ou si les garnitures sont défectueuses. |
| Le cric ne lève pas | Faible niveau d'huile ou absence d'huile dans le réservoir. Le système d'air est verrouillé. La charge dépasse la capacité du système. La soupape de refoulement et/ou la vanne de dérivation ne fonctionne pas correctement. Garniture usé ou défectueuse. | 1. Rajoutez de l'huile et purgez le système. 2. Suivez les instructions de ce document, « Purge de l'air du cric sous essieu ». 3. Utilisez un équipement approprié. 4. Nettoyez pour enlever la saleté et les corps étrangers. Remplacez l'huile. 5. Remplacez le bloc d'alimentation. |
| Le cric ne lève que partiellement | 1. Huile insuffisante. | 1. Vérifiez le niveau d'huile. |
| Le cric avance lentement | Pression d'air basse. Fuite au niveau des joints d'étanchéité. La pompe ne fonctionne pas correctement. | 1. Ajustez la pression de l'air à 90-175ºpsi. 2. Envoyez le cric à un centre de réparation agréé OTC. 3. Envoyez le cric à un centre de réparation agréé OTC. |
| Le cric lève des charges sans pouvoir les maintenir. | La garniture du cylindre fuit. Une vanne ne fonctionne pas correctement (de refoulement, de détente de pression ou de dérivation). Le système d'air est verrouillé. | 1. Remplacez les joints d'étanchéité. 2. Envoyez le cric à un centre de réparation agréé OTC. 3. Purgez le système. |
| L'huile fuit sur le cric | Les joints d'étanchéité sont usés ou endommagés. | 1. Envoyez le cric à un centre de réparation agréé OTC. |
| Le cric ne se rétracte pas | La soupape de desserrage est fermée. | Ouvrez et nettoyez la soupape de desserrage. |
| Le cric se rétracte lentement | Le cylindre est endommagé à l'interne. | 1. Envoyez le cric à un centre de réparation agréé OTC. |
| Fuite d'air perceptible à l'ouïe lorsque le levier est en position rétractée. | Cette situation est normale. | |

© Bosch Automotive Service Solutions LLC

Page n° 5 sur 5

Date d'émission : Rév. B 28 avril 2014