



655 Eisenhower Drive
Owatonna, Minnesota 55060 États-Unis
Téléphone : (507) 455-7000
Service tech. : (800) 533-6127
Télécopieur : (800) 955-8329
Entrée de commandes : (800) 533-6127
Télécopieur : (800) 283-8665
Ventes internationales : (507) 455-7223
Télécopieur : (507) 455-7063
Site Web: www.otctools.com

Formulaire n° 569316

Directives d'utilisation
pour :

7832

Outil de décharge de barre de torsion pour camions GM

Applications : 2011 – Modèles de camions GM les plus récents,
1 tonne et grosses cylindrées de 3/4 tonnes, avec 2 et 4 roues motrices

⚠ MISE EN GARDE: pour éviter les blessures corporelles :



- Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Libérez complètement la pression avant d'entretenir la barre de torsion. La barre de torsion est sous pression, ce qui constitue un danger potentiel.



MISE EN GARDE: Pour éviter d'endommager l'équipement, nettoyez et graissez la vis à pression régulièrement, du filetage jusqu'à l'extrémité.

Retrait

1. Fixez l'outil de décharge pour barre de torsion (Réf 7832) au longeron du châssis du véhicule, comme illustré. Serrez l'outil contre le bras de réglage de la barre de torsion.
2. Desserrez ou retirez le boulon de réglage de la barre de torsion en comptant le nombre de tours nécessaires. Vous pourrez ainsi mieux identifier la position initiale du boulon de réglage.
3. Retirez l'outil et effectuez la maintenance requise.

Installation

1. Fixez l'outil au longeron du châssis du véhicule. Serrez l'outil contre le bras de réglage de la barre de torsion.
2. Serrez l'outil pour positionner le bras de réglage de la barre de torsion dans le longeron du châssis.
3. Serrez le boulon de réglage de la barre de torsion avec le même nombre de tours que dans l'étape 2 pour le retrait.
4. Retirez l'outil.
5. Consultez le manuel d'entretien du véhicule pour obtenir les spécifications relatives à la hauteur d'assiette et à l'alignement.



Pièces de rechange disponibles sur www.OTCparts.com

©2013 Service Solutions U.S. LLC

Feuille numéro 1 de 1

Date d'émission : Rév. A, 13 mai 2013