



655 Eisenhower Drive Owatonna, MN 55060 EE.UU. Teléfono: +1 (507) 455-7000 Servicio téc.: +1 (800) 533-6127

Fax: +1 (800) 955-8329 Ingreso de pedidos: +1 (800) 533-6127

Fax: +1 (800) 283-8665 Ventas internacionales: +1 (507) 455-7223

Fax: +1 (507) 455-7063

Lista de partes e Instrucciones de funcionamiento para:


5292

Gato de sub-eje

Capacidad máxima: 27,5 toneladas


El gato de sub-eje No. 5292 es un dispositivo de elevación accionado por aire diseñado para elevar remolques y camiones cargados utilizando los puntos de elevación recomendados por el fabricante en el chasis.

| Artícul No. | o Parte No. | Cantidad | Descripción |
|----------------|----------------|----------|--|
| 1 | * | 1 | Soporte alto |
| 2 | * | 2 | Anillo retenedor |
| 3 | 542068 | 1 | Base |
| 4 | 14456 | 2 | Tornillo (10-24 x 0,500; rosca automática; aplique el sellador Loctite _® 277 [o equivalente] y aplique torsión a 41 Nm (30 pies)/lb) |
| 5 | 542073 | 1 | Placa de la tapa de la base |
| 6 | * | 1 | Logo / Etiqueta de advertencia |
| 7 | * | 1 | Soporte corto |
| | | | |



Los artículos marcados con un asterisco (*) están incluidos en los kits de partes de repuesto. Ver hoja 3 de 5, Reverso

| Hoja No. | 1 de 5 |
|-------------------|-----------------------------|
| Fecha de emisión: | Rev. B, 28 de abril de 2014 |




Los artículos marcados con un asterisco (♥) están incluidos en los kits de partes de recambio. Ver hoja 3 de 5, Reverso

| Artículo No. | Parte No. | Cantidad | Descripción |
|-----------------|--------------|----------|---|
| 8 | 542069 | 1 | Ensamble hidráulico |
| 9 | * | 4 | Tornillo de tapa Tornillo de tapa (0,375–16; Aplique sellador Loctite® 277 [o equivalente] y aplique torsión a 41 Nm [30 pies]/lb) |
| 10 | 568052 | 1 | bomba de aire y ensamble de motor (el ensamble incluye los o-rings; ver la lista de partes en la hoja 3) |
| 11 | * | 2 | Tornillo de tapa Tornillo de tapa (0,375–16; Aplique sellador Loctite⊚ 277 [o equivalente] y aplique torsión a 41 Nm [30 pies]/lb) |

| Artículo No. | Parte No. | Cantidad | Descripción |
|-----------------|--------------|----------|--|
| 12 | * | 2 | Anillo retenedor externo |
| 13 | * | 2 | Rueda |
| 14 | * | 2 | Perno |
| 15 | * | 4 | Arandela |
| 16 | * | 2 | Arandela de seguridad (3/8) |
| 17 | * | 2 | Tuerca hexagonal (3/8-16) |
| 18 | 570911 | 1 | Ensamble de la manija (lista de partes en la hoja 2) |

Se incluyen las partes, pero no se muestran 554332 2 Etiqueta de advertencia

Ensamble de la manija No. 570911




| Artículo No. | Parte No. | Cantidad | Descripción |
|-----------------|--------------|----------|--|
| 20 | 554333 | 1 | Etiqueta de control |
| 21 | * | 2 | Mango de la manija |
| 22 | * | 3 | Tornillo de tapa Tornillo de tapa (8-32) |
| 23 | 563599 | 1 | Pasador adaptador de la manija |
| 24 | * | 1 | Anillo retenedor |
| 25 | * | 1 | Arandela (1/2") |
| 26 | 542070 | 1 | Barra de cierre de la manija |
| 27 | 570914 | 1 | Perilla de encendido del aire |
| 28 | * | 1 | Tornillo (10-24 x 0,500) |
| 29 | 568399 | 1 | Soldadura de manija |
| 30 | * | 1 | Resorte de compresión |
| 31 | * | 2 | Pasador de rodillo |

| | | ' ' | , |
|-----------------|--------------|----------|--|
| Artículo No. | Parte No. | Cantidad | Descripción |
| 32 | 542064 | 1 | Placa de la tapa |
| 33 | 555032 | - | Tubería (1092 mm de largo) |
| 34 | * | 3 | Guarnición de encaje |
| 35 | 554112 | 1 | Válvula |
| 36 | 555032 | - | Tubería (235 mm de largo) |
| 37 | * | 3 | Tuerca de ajuste(M4 x 0,70) |
| 38 | * | 1 | Boquilla (0,250 NPT x 0,125 NPT) |
| 39 | * | - | Tubería (63,5 mm de largo) |
| 40 | * | 1 | Tornillo de tapa de cabeza de conector |
| 41 | 553772 | 1 | Ensamble del generador de vacío (ver lista de partes debajo) |

Ensamble del generador de vacío No. 553772


| Artículo No. | Parte No. | Cantidad | Descripción |
|-----------------|--------------|----------|--|
| 45 | 554113 | 2 | Guarnición de encaje (8 mm) |
| 46 | 566336 | 1 | Boquilla Venturi |
| 47 | * | 1 | O-ring (nitrilo) |
| 48 | 566335 | 1 | Bloque de válvula Venturi |
| 50 | 554114 | 1 | Tornillo de tapa de cabeza de conector |
| 51 | * | 1 | O-ring (fluoroelasomer) |

Los artículos marcados con un asterisco (*) están incluidos en los kits de partes de recambio. Ver hoja 3 de 5, Reverso




| Hoja No. | 2 de 5 |
|-------------------|-----------------------------|
| Fecha de emisión: | Rev. B, 28 de abril de 2014 |

Ensamble hidráulico No. 542069



| Artículo No. | Parte No. | Cantidad | Descripción | Artículo No. | Parte No. | Cantidad | Descripción |
|-----------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| 52 | * | 1 | Tapón de llenado | 65 | 566495 | 1 | Tuerca de casquillo |
| 53 | * | 1 | O-ring | | | | (aplique torsión a 136 Nm |
| 54 | 548124 | 1 | Tapa del depósito | | | | [100 pies]/lb) |
| 55 | 542080 | 1 | Base | 66 | * | 2 | Sello |
| 56 | * | 1 | Guarnición de encaje | 67 | * | 1 | Resorte |
| 57 | * | 1 | Silenciador del escape | 68 | * | 1 | Pasador de clavija |
| 58 | * | 1 | Filtro de pantalla | 69 | 542085 | 1 | Tornillo de extensión |
| 59 | * | 1 | Retenedor del filtro | 70 | 548123 | 1 | Tubo del depósito |
| 60 | * | 1 | Sello | 71 | 542084 | 1 | Pistón |
| 61 | * | 1 | Anillo de desgaste | 72 | * | 1 | O-ring |
| | I | - 1 | | 73 | * | 1 | Anillo retenedor externo |
| 62 | | 1 | O-ring | | | | |
| 63 | 558437 | 1 | Anillo de desgaste del pistón | | L | os artículos | s marcados con un asterisco |
| 64 | * | 1 | Copa en U | | (2 | 🛊) están ir | ncluidos en los kits de partes . Ver hoja 3 de 5, Reverso |

No. 568052 Ensamble del motor de aire



| Artículo No. | Parte No. | Descripción |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 74 | 555014 | Ensamble del bloque |
| 75 | 555016 | Motor de aire |
| 76 | 555017 | Ensamble del tapón del motor de aire |
| 77 | 572561 | Válvula |
| * | 555018 | Kit de sellos del motor de aire |

| Hoja No. | 3 de 5 |
|-------------------|-----------------------------|
| Fecha de emisión: | Rev. B, 28 de abril de 2014 |

| Nº de No. | e Cant. | Descripción | |
|--------------|------------|-------------|--|
| No. | 56350 | 2 | |

| No. 563502 | |
|---------------------|--|
| Kit de guarniciones | |

| 9 4 Tornillo de tapa de cabeza de conec (0,375-16) | |
|---|-----------------|
| 11 2 Tornillo de tapa de cabeza de conec (Loctite, aplique a 41 Nm [30 pies | ctor torsión |
| 14 2 Perno | |
| 15 6 Arandela | |
| 16 2 Arandela de segu (3/8) | ridad |
| 17 2 Tuerca hexagonal | (3/8-16) |
| 22 3 Tornillo de tapa To de tapa (8-32) | rnillo |
| 25 1 Arandela (1/2 in.) | |
| 34 3 Tornillo (10-24 × 0 | ,500) |

| Nº de | | |
|-------|-------|-------------|
| No. | Cant. | Descripción |

No. 563504 Kit del mango de la manija

| 21 | 2 | Mango de la | manija |
|----|---|-------------|--------|
| | | | , |

No. 563505 Kit de accesorios

| 2 | 1 2 1 | Etiqueta de advertencia Anillo retenedor Logo / Etiqueta de advertencia |
|----|-------------|--|
| 24 | 1 | Anillo retenedor |
| 30 | 1 | Resorte |
| 31 | 2 | Pasador de rodillo |
| 67 | 1 | Resorte |
| 68 | 1 | Pasador de clavija |
| | 1 | Guarnición en Y |

| N° de | | |
|-------|-------|-------------|
| No. | Cant. | Descripción |

No. 563506 Kit de reparación de sellos

| | ao ropa | acion ac conce |
|----|---------|--------------------------|
| | 2 | O-ring |
| 47 | 1 | O-ring (nitrilo) |
| 51 | 1 | O-ring |
| | | (fluoroelastómero) |
| 52 | 1 | Tapón de llenado |
| 53 | 1 | O-ring |
| 56 | 1 | Guarnición de encaje |
| 57 | 1 | Silenciador del escape |
| 58 | 1 | Filtro de pantalla |
| 59 | 1 | Retenedor del filtro |
| 60 | 1 | Sello |
| 61 | 1 | Anillo de desgaste |
| 62 | 1 | O-ring |
| 64 | 1 | Copa en U |
| 66 | 2 | Sello |
| 72 | 1 | O-ring |
| 73 | 1 | Anillo retenedor externo |

No. 563503 Kit de accesorios de la maniia

| 34 | 3 | Guarnición de encaje |
|----|----------------------|--|
| 37 | 3 | Tuerca de ajuste (M4 × 0,70) |
| 38 | 1 | Boquilla (0,250 NPT × 0,125 NPT |
| 33 | 1.98 m (6,5 pies) | Tubería |
| 36 | | |
| 39 | | |
| 40 | 1 | Tornillo de tapa de cabeza de conector |

No. 563507 Kit del soporte

| 1 | 1 | Soporte alto |
|---|---|---------------|
| 7 | 1 | Soporte corto |

No. 563508 Kit de reparación de la rueda

| 12 | 2 | Anillo retenedor |
|----|---|------------------|
| 13 | 2 | Rueda |

Este documento contiene listas de partes del producto, así como información referente a su funcionamiento y mantenimiento. OCT ha probado y seleccionado cuidadosamente los artículos que se encuentran en la lista de partes.

Por lo tanto: utilice únicamente repuestos de OTC.


Puede hacer preguntas sobre el producto directamente al Departamento de Servicios Técnicos de OTC, llamando al +1 (800) 533-6127.




Obtenga partes en OTCparts.com.

Ensamblaje y configuración

- Retire las ruedas del gato, dejando las arandelas espaciadoras en su sitio.
- 2. Usando las herramientas proporcionadas, ensamble la manija a la base del gato.
- 3. Coloque las ruedas de nuevo en el eje de la rueda. Verifique que las ruedas no hagan fricción en el marco y asegúrelas en su sitio con un anillo de retención.
- 4. Conecte las mangueras como se muestra en la Figura 1.



- 5. Refiérase a la figura 2 y a los siguientes pasos para conectar el ensamblaje hidráulico.
 - Ubique el adaptador en el ensamblaje hidráulico.
 - Tire del collarín de acople hacia atrás y retire el pasador.
 - Conecte la manguera azul del motor de aire.



| Hoja No. | 4 de 5 |
|-------------------|-----------------------------|
| Fecha de emisión: | Rev. B, 28 de abril de 2014 |



Precauciones de seguridad

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales y daño al equipo,




- Analice, comprenda y siga todas las instrucciones antes de poner este dispositivo en funcionamiento.
- Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.
- No sobrepase la capacidad nominal del soporte de gato.

Sólo utilice el gato sobre una superficie firme y nivelada.



- Éste es un dispositivo de elevar cargas únicamente. Inmediatamente después de levantarlo, brinde soporte al vehículo con los dispositivos adecuados.
- No mueva ni haga rodar el vehículo mientras se encuentra en el gato.







Instrucciones de funcionamiento

- Lubrique la entrada de aire en el gato con 1/2 onza (15 ml) de aceite lubricante limpio; la falta de aceite puede causar el mal funcionamiento de la bomba.
- 2. Conecte la alimentación de aire. (Se necesitan entre 90 y 120 psi de aire limpio y seco para la capacidad de este gato).
- 3. Aplique los frenos de estacionado del vehículo y / o bloquee las ruedas.
- 4. Coloque el gato debajo del vehículo utilizando los puntos de elevación del chasis que recomienda el fabricante.
- 5. Presione la palanca de la válvula de aire para elevar el collarín del gato hasta que toque el vehículo. Revise la colocación de las lengüetas del collarín. Termine de levantar el vehículo.
- 6. Coloque los soportes de seguridad debajo del vehículo en los puntos que proporcionarán un soporte estable. Antes de realizar reparaciones, baje el vehículo a un nivel seguro moviendo la palanca de la válvula de aire a la derecha para retraer el cilindro. *Nota: Mantenga conectado el suministro de aire con el gato.*

Cómo purgar el aire del gato de sub-eje

El aire se puede acumular dentro del sistema hidráulico durante el envío o después de un uso prolongado. Este aire atrapado ocasiona que el gato responda de manera lenta o se sienta "esponjoso". Para retirar el aire:

- Conecte el suministro de aire con el gato.
- 2. Mueva la palanca de la válvula de aire hacia la izquierda hasta que el cilindro quede completamente retraído.
- 3. Mueva la palanca de la válvula de aire hacia la derecha hasta que el cilindro quede completamente extendido.
- 4. Repita los pasos 2 3 cinco veces o más.

Mantenimiento preventivo

Importante: La principal causa de fallas en las unidades hidráulicas es la suciedad. Mantenga el gato de sub-eje limpio y bien lubricado para evitar que material extraño entre al sistema. Si el gato se ha expuesto a la lluvia, nieve, arena o gravilla, debe limpiarlo antes de utilizarlo.

- 1. Guarde el gato en un área bien protegida donde no se exponga a vapores corrosivos, polvo abrasivo o cualquier otro elemento dañino.
- 2. Lubrique regularmente las partes movibles.
- 3. Reemplace el aceite del depósito por lo menos una vez al año. Para revisar el nivel del aceite, desconecte el suministro de aire, coloque el gato de sub-eje a nivel del suelo y retraiga completamente el émbolo. Quite el tapón / varilla de llenado, límpielo y vuelva a instalarlo, enroscándolo completamente. Quite la varilla nuevamente y observe el nivel de aceite. El nivel de aceite debería estar entre las dos marcas del indicador del nivel de aceite. Quite o añada aceite de gato hidráulico anti desgaste aprobado según sea necesario e instale la varilla. PRECAUCIÓN: El uso de alcohol, líquido de frenos hidráulicos, aceite detergente de motor o aceite de transmisión podría dañar los sellos y ocasionar fallas en el gato.
- 4. Revise el gato antes de cada uso. Realice acciones correctivas si se presenta alguno de los siguientes problemas:
 - a. Funda agrietada o dañada
 - b. Desgaste excesivo, dobladuras u otro daño
 - c. Fuga del líquido hidráulico

- d. Barra del pistón marcada o dañada
- e. Herramientas flojas
- f. Equipo modificado o alterado

Guía para la solución de problemas

Los procedimientos de reparación deberán ser realizados por el personal calificado familiarizado con este equipo y en un ambiente libre de suciedad.

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|--|
| Acción errática | Aire en el sistema La viscosidad del aceite es muy elevada Fuga interna en el cilindro Cilindro pegado o restringido. | Siga las instrucciones en este documento, "Sangrado del aire del gato de sub-eje". Cambie a un aceite de menor densidad. Reemplace los empaques desgastados. Verifique si hay contaminación o desgaste excesivos. Examine si hay suciedad, depósitos pegados o fugas. Verifique si hay partes desalineadas, desgastadas o empaques defectuosos. |
| El gato no se eleva | Nivel de aceite bajo/sin aceite en el depósito. Sistema de aire bloqueado. La carga está por encima de la capacidad del gato. La válvula de envío y / o paso no está funcionando correctamente. El empaque está desgastado o defectuoso. | Llene con aceite y purgue el sistema. Siga las instrucciones en este documento, "Sangrado del aire del gato de sub-eje". Utilice el equipo adecuado. Limpie para eliminar la suciedad o partículas extrañas. Reemplace el aceite. Reemplace la unidad de potencia. |
| El gato levanta sólo parcialmente | 1. No hay suficiente aceite. | 1. Revise el nivel de aceite. |
| El gato avanza lentamente | Poca presión de aire. Los sellos tienen fugas. La bomba no funciona correctamente. | Ajuste la presión del aire a 90-175 psi. Envíe el gato a un centro de servicio autorizado de OTC para que lo reparen. Envíe el gato a un centro de servicio autorizado de OTC para que lo reparen. |
| El gato levanta la carga pero no la sostiene | El empaque del cilindro tiene fugas. La válvula no está funcionando correctamente (envío, liberación o desviación). Sistema de aire bloqueado. | Reemplace los sellos. Envie el gato a un centro de servicio autorizado de OTC para que lo reparen. Purgue el sistema. |
| El gato tiene fugas de aceite | Sellos desgastados o dañados. | Envíe el gato a un centro de servicio autorizado de OTC para que lo reparen. |
| El gato no se retrae | La válvula de liberación está cerrada. | 1. Abra o limpie la válvula de liberación. |
| El gato se retrae lentamente | 1. El cilindro tiene un daño interno. | Envíe el gato a un centro de servicio autorizado de OTC para que lo reparen. |
| Sonido de fuga de aire cuando la palanca está en la posición retraída. | 1. Esto es normal. | |

© Bosch Automotive Service Solutions LLC

Hoja No. 5 de 5

Fecha de emisión: Rev. B, 28 de abril de 2014